

INFORME INCIDENTE N° 02/2026**SECTOR: Silo N1 - sector 3**
02:15hs**FECHA: 27/01/2026****DESCRIPCION:**

Durante la tarea de vaciado del silo N1, la estructura de la pared exterior del silo cede desprendiendo una placa hacia el exterior del sector de las vías produciendo el derrame del pellets que tenía en su interior. Durante el episodio se registraron solamente daños materiales sin personal afectado. Se procedió a inspeccionar la zona y evaluar riesgos para mitigar los mismos retirando restos de mamposterías y el material derramado. Se adoptaron las medidas de seguridad del caso, no obstante, se mantiene el elevador operando en condición normal.

Los silos son controlados de forma preventiva con monitoreos e inspección de estructuras y mampostería de manera periódica. Ante cualquier desvío o evidencia se realizan mantenimientos y reparaciones y refuerzos estructurales. Dado que el silo estaba en un sector de inspección permanente y no había dado señales externas que hicieran suponer el evento ocurrido se puede inferir, a priori, que ha existido un problema de patología estructural interna.

En lo inmediato se implementará una inspección externa más intensiva adicionando inspecciones internas. En función de ese nuevo plan de inspecciones se actualizará un informe sobre la situación de seguridad estructural del conjunto de los silos.